



Gußform für Linearleiste, Negativ z.B. aus Deko-Styro, mit Trennmittel eingesprüht



LED-Strip, auf Alu-Kühlprofil geklebt, ausschließen mit Gießharz bis zum Profilrand vergossen



o.a. Alu-Kühlprofil mit darin vergossenem LED-Strip „bottom-down" auf frisches, zähflüssiges Gießharz gesetzt, das auf o.a. Negativform-Leiste gegeben wurde. Andrücken, aushärten lassen, anschließend besäumen, fertig.